

## ブロック槽天井ライニング工事 施工写真

### A ; 現 状

(特に、目地部分コーティングがはがれている。)



## B ; 他社施工例

(目地部分のみの施工)



## C ; 弊社施工写真

### C - 目地部分 樹脂パテつめ方



C - PC板表面 FRP樹脂塗布



樹脂塗布後



## C - ガラスマット施工

### 脱泡作業



C - 表面 トップコート施工



立上り部分施工



**D ; 弊社工事完了写真**



**他社との比較写真**

